

Historiek van het voertuig met chassisnummer WBA8X11070CE94553

Merk/Model: **BMW 318D**

Energiebron: **Diesel**

Euronorm: **6ei**

CO₂-emissies (g/km): **125 (NEDC) - 157 (WLTP)**

Keuring na ongeval noodzakelijk: **Nee**

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: **21/10/2026**

Eerste ingebruikname: **18/08/2020**

Eerste inschrijving in België: **18/08/2020**

Openstaande terugroepacties: **Ja (2) Zie bijlage(n)**

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
115.187	21/10/2026	4.412	18/12/2020		
111.171	17/08/2026	2.058	29/09/2020		
59.624	06/08/2024				
83.728	06/05/2024				
79.865	20/02/2024				
75.678	01/12/2023				
70.479	21/08/2023				
60.114	03/06/2023				
54.976	26/01/2023				
54.851	16/10/2022				
44.539	09/07/2022				
39.565	02/05/2022				
22.916	08/10/2021				
15.942	04/08/2021				
8.456	26/04/2021				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WBA8X11070CE94553**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **21/10/2026**

0011350700 Bericht aan de klant over uitlaatgasrecirculatiekoeler

0011600600 Uitlaatgasrecirculatiekoeler (hoge temperatuur) vervangen

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.